

耐震診断業務実績一覧

No.	用途	構造・規模	建設年	診断回数
1	消防施設	RC構造・2階建	昭和55年	2次診断
2	渡り廊下	RC構造・2階建	昭和54年	2次診断
			昭和55年	
			昭和56年	
3	校舎	RC構造・2階建	昭和54年	2次診断
			昭和55年	
			昭和56年	
4	校舎	RC構造・3階建	昭和54年	2次診断
			昭和55年	
			昭和56年	
5	屋内運動場	RC構造, 一部S造・2階建	昭和55年	2次診断
			昭和61年	
6	校舎	RC構造・3階建	昭和54年	2次診断
7	校舎	RC構造・3階建	昭和54年	2次診断
			昭和55年	
8	渡り廊下	RC構造・3階建	昭和54年	2次診断
			昭和55年	
9	校舎	RC構造・3階建	昭和52年	2次診断
			昭和54年	
			平成 7年	
10	市営住宅	SRC構造・9階建	昭和54年	3次診断
11	事務所	RC構造・1階建	昭和50年頃	2次診断
12	校舎	RC構造・3階建	昭和49年	2次診断
13	校舎	RC構造・2階建	昭和43年	2次診断
14	公民館	RC構造・2階建	昭和50年頃	2次診断
15	住宅	RC構造・2階建	昭和42年	2次診断
			昭和52年改築	
			昭和63年改築	
16	住宅	RC構造・2階建	昭和50年頃	2次診断

No.	用途	構造・規模	建築年数	診断回数
17	消防施設	RC構造・2階建	昭和55年	2次診断
18	病院	RC構造・5階建	平成4年	2次診断
19	保育所	RC構造・2階建	昭和57年	2次診断
20	保育所	RC構造・2階建	昭和54年	2次診断
21	公民館	RC構造平屋(搭屋あり)	昭和55年 昭和57年増築	2次診断
22	公民館	RC構造平屋	昭和57年申請 (新耐震)	2次診断
23	校舎	RC構造・3階建	昭和55年	2次診断
24	校舎	RC構造・3階建(搭屋あり)	昭和57年 (新耐震)	2次診断
25	住宅	RC構造・2階建	昭和53年	2次診断
26	住宅	RC構造・2階建	昭和52年	2次診断
27	住宅	RC構造・2階建	昭和50年頃	2次診断
28	事務所	RC構造・2階建	不明 昭和40年増築 昭和53.62年	2次診断
29	事務所	RC構造・2階建	昭和49年 平成2年増築	2次診断
30	保育所	RC構造・1階建	昭和50年	2次診断
31	公共施設	SRC構造・地上3階建PH階・ 地上1階(屋根S造)	昭和49年	2次診断
32	共同住宅	RC構造・5階建・ 3階建	昭和50年 昭和51年	2次診断

No.	用途	構造・規模	建築年数	診断回数
33	病院	RC構造・4階建	昭和50年	2次診断
34	住宅	RC構造・2階建	昭和53年	2次診断
35	校舎	RC構造・5階建	昭和44年	2次診断
36	校舎	RC構造・5階建	昭和46年	2次診断